



Volumen XXX

Numero 16

15 de Abril del 2019

TBT para 04-15-19

Tema Mandatorio:

Aviso a los Supervisor: Demostración Mandataria requiere un mínimo de 20 minutos para cubrir efectivamente el tema

Instrucción de Manejo de Materiales

Usted necesitará demostrar el manejo de materiales con por lo menos dos tamaños diferentes de Sherlock: refiera la información de peso de la carga listada abajo que fue obtenida de nuestros suministradores. Usted necesitará demostrar el manejo de mentales y tracke de diferentes tipos. Lea por favor y cubra los puntos dirigidos en este Discurso de TBT.

Cerciórese de llevar guantes cuando use el metal: use esta oportunidad de revisar la importancia de la protección apropiada de mano con su grupo.

Sheetrock pesa 1.72 lbs. Por pie cuadrado. de ½ pulgada, y 2.3 lbs. Por pies cuadrados de material de 5/8. Comparta los números siguientes con grupo:

Cargadores no más de 14 hojas por carga

- 4' x 10' x 5/8 92 lbs. por hoja 184 lbs. en par 1,472 lb. la carga de @16 hojas
- 4' x 10' x ½ 68.8 lbs. por hoja 138 lbs. en par 1,101 lbs. la carga de @16 hojas
- 4' x 12' x 5/8 110 lbs. por hoja 221 lbs. en par 1,766lbs. la carga de @16 hojas
- 4' x 12' x ½ 82.5 lbs. por hoja 165 lbs. en par 1,321 lbs. la carga de @16 hojas

Colgadores de Sherlock no más de 10 hojas por carga

- 4' x 10' x 5/8 92 lbs. por hoja 184 lbs. en par 920 lbs. la carga de @10 hojas
- 4' x 10' x ½ 68.8 lbs. por hoja 138 lbs. en par 688 lbs. la carga de @10 hojas
- 4' x 12' x 5/8 110 lbs. por hoja 221 lbs. en par 1,100 lbs. la carga de @10 hojas
- 4' x 12' x ½ 82.5 lbs. por hoja 165 lbs. en par 825 lbs. la carga de @10 hojas

Cargar Sheetrock requiere técnica y no fuerza bruta.

Demuestre cómo levantar una hoja de sheetrock del dolly, usando los puntos de palanca, reduciendo la carga en los músculos de espalda. Muestre a su grupo cómo cargar un dolly de la misma manera. Demuestre deslizando las técnicas para mover Sheetrock de la cima de un montón. Enseñe a los empleados cómo voltear sheetrock usando el montón como un punto de descanso (Usted demuestra para cómo proteger la superficie de acabado y las orillas.)

Demuestre cargando el dolly con el peso cargado unas pocas pulgadas hacia las ruedas que no giran, así que cuando usted empuja y mueve el Dolly, las ruedas maniobrarán fácilmente, seguramente y con un mínimo de esfuerzo.

ENTRENE A EMPUJAR EL DOLLY - NO ESTIRAR LA CARGA.

ENTRENE A TODOS LOS EMPLEADOS EN EL CASO QUE UNA CARGA DE SHEETROCK COMIENZE A CAERSE, LA UNICA ACCION SEGURA ES PERMITIR QUE LA CARGA SE CAIDA. Refiérase a la muestra de peso mostrada arriba para hacer su punto. Muestre a sus empleados cómo mantener el dolly cargado tan cerca como sea posible del área donde el sheetrock se instalará. Recuerde a todos trabajadores que esta acción elimina la carga de distancias largas. La frecuencia reducida que levanta = reduce el riesgo de una herida. Con montones de metal y traque, la demostración importante no está acerca del peso del material. Esta parte de su demostración está acerca de las orillas filosas de estos materiales, que corta o hierde por lo menos 2 a 4 empleados cada semana. Enseñe a los empleados cómo mantener las manos lejos de los hoyos del metal.

Consejo a supervisores: Una demostración efectiva requiere un pedazo corto de lazo y el pedazo pequeño (36 pulgadas) de traque ligero o barrote de metal. Usando sus tijeras de hojalatero cortó un fin del metal en un ángulo de cuarenta y cinco. Ahora corte el lazo contra la orilla del metal para demostrar cuán fácilmente cortará. La imagen visual que usted crea para sus empleados es uno de los materiales de corte tan agudo como un cuchillo.

Para completar su demostración, enseñe a los empleados cómo manejar los montones de varios tipos de metales, el trabajo en equipo que estresa. Usando pedazos largos de metal requiere coordinación con un socio y movimientos controlados. Tenga a algunos empleados experimentados demostrando cómo usted quiere estas materiales movidos en su sitio de trabajo.